



Norsk vindusplassering

Snitt/lukking


E65



Vindu nr. 5.
E65 høyt vindu venstre




Vindu nr. 6.
E65 lavt vindu venstre




Vindu nr. 7.
E65 høyt vindu høyre

C65




Vindu nr. 9.
C65 høyt vindu venstre




Vindu nr. 15.
C65 høyt vindu høyre


C5




Vindu nr. 12.
C5 lavt vindu venstre




Vindu nr. 14.
C5 tverrstilt vindu



Vindu nr. 16.
C5 høyt vindu venstre




Vindu nr. 20.
C5 høyt vindu høyre




Vindu nr. 33/2.
C5 2 vinduer


C4
EC4



Vindu nr. 17.
C4




Vindu nr. 19.
C4M




Vindu nr. 18.
EC4


B4



DIV



Vindu nr. 11.
165 x 165 høyt vindu venstre



Vindu nr. 21.
220 x 229 høyt vindu venstre



Latex Selvklebende (SK)



Diagonal, lim som må luktes (FG)



High Speed (HS), for maskinell illegging. (FG)



Mappe (SKD)



Mappe SK




Pose FG




Pose SK



Pose SKD



Intern Post




Belgpose



Belgpose SKD




Apotekpose



Pappryggpose SKD

Legg merke til forkortelsene:

HS High Speed
SKD Selvklebende med dekkark
SK Selvklebende
FG Lim som må luktes



SPESIALTRYKK